

변환 주의사항

- 표 안의 내장 이미지 BIN0001를 찾지 못했습니다.
- 지원하지 않는 HWP 개체(gso)가 단순화되었습니다.

■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제1호서식]

화재안전조사계획 사전 공개

강서소방서의 화재안전조사 계획을 아래와 같이 공개합니다.

2026. 7. 29.

강서소방서장

이미지 내장 이미지를 불러오지 못했습니다.

○ 조사기간 : 2026. 8. 3.(월) ~ 8. 31.(월)

※ 일정 변경시 유선협의

○ 조사대상 : 신성머트리얼 등 24개소

○ 조사인원 : 강서소방서 화재안전조사반 3개조 6명

○ 조사사유 : 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제7조

○ 조사방법 : □ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 화재의 예방조치 등에 관한사항
- 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항
- 소방시설의 관리 등에 관한 사항 등

▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음

▷ 위의 화재안전조사 결과는 강서소방서 홈페이지(119.busan.go.kr/gangseo)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.

- 문의전화 : 강서소방서 예방안전과 ☎ 051-760-5066

화재안전조사 대상

연번	대상	위치	비고
1	신성머트리얼(구. 금하엔텍)	과학산단1로103번길 57	

2	(주)매일정기	과학산단로 529	
3	동양연사어망공업사 (구.일동섬유(구. 일동텍스))	녹산산단231로 8	
4	우리해양기술(구. 해강기술(주))	녹산산업북로 249	
5	(주)한성정밀(지사동)	과학산단로369번길 6	
6	(주)동화엔텍 본사 (1공장)	녹산산단261로 7 B동	
7	진양오토모티브(구. 주)한림인텍)	과학산단1로 80	
8	하신평공(구.(주) 신원테크원)	녹산산단262로60번 길 6	
9	정호산업(손안기전)	과학산단2로19번길 136	
10	세화골판지공업(주) 테크컴플라스트코리 아	녹산산단362로 36	
11	(주)동방선기 지사공장	과학산단1로103번길 41	
12	스타우스(구. 신세기SFS)	과학산단1로 81	
13	(주)코리아테크 33공장 (구.육일정공)	과학산단2로19번길 33	
14	(주)대영사	녹산산단382로14번 길 40	
15	(주)일흥	녹산산업북로 206	

16	(주)호창MF(구. 마이크로포징)	과학산단로 417	
17	트레스 녹산제2공장 (구.(주)에이치디)	녹산산업중로 191-11	
18	도우산업(주)2공장(구. 비케이하이테크 2공장)	과학산단로369번길 20	
19	동국중전기(주)	녹산산단46로 21	
20	(주) 바텍스인더스트리스 (구.(주)대양이엔지)	과학산단1로 129	
21	(주) 엔케이스테이션카파 (구.에스비물류센터)	녹산산업북로 139	
22	아쿠아셀(주) (구.KOC전기)	과학산단로 463	
23	일신테크(주)	과학산단2로3번길 42	
24	퍼스트씨씨엠(구. 삼흥기계)	과학산단1로 145	
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]			